東芝小形無停電電源装置

固定金具取扱説明書

Little star

Ｅ１プラス タイプ

形 式

E1TK-TL

1/1.5/2kVA（共用）

株式会社 東芝

ご 注 意

１．お使いになる前に，本書の内容を良く理解してから正しくお使いください。
読み終わったら，いつもお手元に保管してください。

２．本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

３．本書の内容については万全を期していますが，万が一不可解な点や，誤り，
お気付きの点がありましたら，販売店へご一報くださるようお願いいたします。

４．セットメーカ様へのお願い
本書は、実際に小形無停電電源装置をご使用になる方のお手元に必ず届くようお取り計らいください。

© TOSHIBA Corporation 2000
All Right Reserved

このたびは、小型無停電電源装置Little star E1 プラスタイプ用固定金具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この製品はLittle starE1 プラスタイプを床面に固定するための金具です。

本取扱説明書の固定金具取り付け手順に従い,装置を床面に固定して下さい。

開梱時には、まず運送中に破損、紛失したものはないかをご確認ください。

付属品リスト

固定金具 ……２個

Ｍ４ネジ（M4×12） ……４本

取扱説明書（本紙） ……１枚

＜固定金具取り付け手順＞

（１） 負荷機器を停止後,UPS の運転を停止します（停止方法は UPS 本体に添付の取扱説明書 E6580873 を参照して下さい）。

（２） UPS への給電を停止します。１／１．５ｋVA の場合の給電停止は UPS の入力電源ケーブルを電源コンセントから抜きます。２ｋVA の場合の給電停止は配電盤の UPS 電源用ブレーカ,および UPS の入力ブレーカを OFF します。

バッテリ延長ボックスを増設している場合は,バッテリ延長ボックスの接続ケーブルも取り外します。

（３） 図１,２の手順（①から③）に従い固定金具を取り付けます。



図１

ECE1P-U10010L の固定金具取付け手順



図 2
ECE1P-U10015L／ECE1P-U10020L の固定金具取付け手順

株式会社 東芝